



Регламентные работы и материалы ТО 10 000 TOYOTA LAND CRUISER 200 4.6 AT

Название	Кол-во	Цена итого
<input checked="" type="checkbox"/> Работы при ТО 10 000 согласно регламенту TOYOTA	1	
Сброс межсервисного интервала	1	
Осмотр днища автомобиля	1	1 854 руб.
Проверка уровней и состояния эксплуатационных жидкостей	1	
Проверка наружного освещения автомобиля	1	
Проверка состояния приводных ремней	1	
<input checked="" type="checkbox"/> Замена масла в двигателе с пневмоочисткой		
<input checked="" type="checkbox"/> фильтр масляный TOYOTA оригинал	1	700 руб.
<input checked="" type="checkbox"/> кольцо уплотнительное сливной пробки поддона ДВС	1	90 руб.
<input checked="" type="checkbox"/> Масло моторное разливное Toyota SN/CF 5W30	8	6 360 руб.
<input checked="" type="checkbox"/> Замена воздушного фильтра		
<input checked="" type="checkbox"/> фильтр воздушный TOYOTA оригинал	1	3 430 руб.
<input checked="" type="checkbox"/> Замена салонного фильтра		
<input checked="" type="checkbox"/> фильтр салона MILES ALL TOYOTA	1	480 руб.

ИТОГОВАЯ стоимость проведения технического обслуживания:

12 914 руб.

Рекомендованные работы и материалы

Название	Кол-во	Цена итого
<input checked="" type="checkbox"/> Диагностика передних тормозных колодок и дисков с разбором	2	312
<input checked="" type="checkbox"/> Диагностика задних тормозных колодок и дисков с разбором	2	312
<input checked="" type="checkbox"/> Шприцевание крестовин карданных шарниров	6	576

ИТОГОВАЯ стоимость проведения технического обслуживания:

14 114 руб.

Первый раз у нас? 14 114 руб. = 11 291 руб. (Цены актуальны на 20.04.2021)